



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D31P-20E

Serial 48725

Hour 3,512  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted / リペイント

Rusty, Very corroded / サビ、腐食多い

Many bumps on blade / ブレードにへこみ多い

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

## ■ Engine (エンジン)

S4D102E-1 #26249437

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

595 LGP

2 left bottom rollers are off / 下部ローラー左側2個脱落あり

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from all cylinders / 全てのシリンダー滲み

Minor leakage from control valve / コントロールバルブ滲み

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**