



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312C

Serial CAE03788

Hour 12,643 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat / シート破損

Damaged cabin door glass / キャビンドアガラス破損

Right rear cover is bent / 右後部カバー曲がり

Patched boom & arm / ブーム、アームにパッチあり

Missing lest & right rear view mirror / 左右バックミラー欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

CAT 3064 #6LK43181

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 2 boom cylinders / ブームシリンダー2本油漏れ

Minor leakage from swing bearing / スイベル滲み

Minor leakage from HYD. Pump / 油圧ポンプ滲み

Minor leakage from engine / エンジン滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**