



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320DRR

Serial RBL00176

Hour 9,172  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged shoe / シート破損

With head guard / ヘッドガード付

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec / クレーン仕様

With piping / 配管付

With high position bracket / ハイポジションブラケット仕様

With multi-lever / マルチレバー付

## ■ Engine (エンジン)

CAT C6.4 #GDC01295

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**