



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D5N

Serial CKT00446

Hour 1,263  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched / 錆、傷あり

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

PAT BLADE SPEC / PATブレード仕様

## ■ Engine (エンジン)

CAT 3126B

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

770 LGP SHOE

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**