



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC200LC-8N1

Serial 351784

Hour 12,100 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repaint / リペイント

Hole on seat / シートに穴あり

Patch on arm / アームにパッチあり

Damaged right rear-view mirror / 右側バックミラー破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane spec / クレーン仕様

6 piping spec / 6本配管付

With rear-view monitor (Does not turn on) / バックモニター付(映像映らず)

High position boom spec / ハイポジションブーム仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SAA6D107E-1 #26580169

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

800G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from boom cylinder / ブームシリンダー2本しみ

Minor leakage from HYD. Pump / 油圧ポンプしみ

■ Notes (特記事項)

Arm & bucket cylinders are covered, Cannot inspect leakage / アーム、バケットシリンダーはカバー付の為、油漏れ

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**