



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model PC210-6

Serial 30092

Hour 19,653  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty all over, Very corroded / 全体にサビ、腐食多い

Missing pedal linked to piping / 配管のペダル欠品

Hole on seat / シートに穴あり

Repainted / リペイント

Patched boom / ブームにパッチあり

Bump on right-back cover / 右側後部カバーへこみ

Missing right rear-view mirror / 右側バックミラー欠品

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With piping / 配管付

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU S6D95L-1 #121982

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Left: Missing 10 shoe plates / 左側シュー10枚欠品

Right: Bent 3 shoe plates / 右側シュー3枚曲がり

2 right bottom rollers are falling off / 右側下部ローラー2個脱落あり

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from 2 boom cylinders / ブームシリンダー2本油漏れ

Minor leakage from HYD. Pump / 油圧ポンプしみ

Minor leakage from engine / エンジンしみ

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**