



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D65PX-16

Serial 80917

Hour 19,884 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, Rusty, Scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

ST-TILT blade spec / ストレートチルトブレード仕様

■ Engine (エンジン)

BLOW-BY / ブローバイあり

KOMATSU SAA6D114E-3 #26864218

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

PIN-BUSH BROKEN / ピンブッシュの破損あり

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

940LGP SHOE

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Battery need replacement / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**