



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	D65P-12E
Serial	65357
Hour	13,271 <input checked="" type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty & scratched all over / 全体に傷、錆多い

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 3,980mm/ブレード幅 3,980mm

ST-TILT blade spec / ストレートチルトブレード仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU S6D125E-2-A

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

950LGP SHOE

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift cylinder/リフトシリンダー油漏れ

Minor leakage from tilt cylinder/チルトシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**