



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 308DSR

Serial JPS00132

Hour 6,606 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched & rusty all over / 全体に傷、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン仕様

Concrete stain on bucket / バケットにコンクリート付着

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4M40

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

Worn rubber pad / ラバーパッド摩耗

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダー油漏れ有

Damaged bucket cylinder hose / バケットシリンダーホース破れ有

■ Notes (特記事項)

Need battery replacement / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**