



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 320DRR

Serial AMR00735

Hour 16,888 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty & scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Specified painting / 指定色

Worn seat / シート摩耗有

Reinforced arm / アームに補強有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

5 piping spec / 5本配管仕様

Worn bucket / バケット摩耗有

■ Engine (エンジン)

CAT 3066

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

Loose swing / 旋回ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**