



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D6R

Serial LGP00401

Hour 9,360 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Very rusty & scratched all over / 全体に傷、錆多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 3,850mm/ブレード幅 3,850mm

Rops cabin spec / ロップスカビン仕様

ST-TILT spec / ストレートチルト仕様

■ Engine (エンジン)

CAT C-9 #THX15466

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

990LGP SHOE

Worn our all over / 全体に摩耗激しい

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from blade cylinder/ブレードシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**