



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model E70B

Serial 7YF04490

Hour 756 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、サビ多い

Damaged seat / シート破損

Corroded side cover / サイドカバー腐食有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With blade / ブレード付き

Rusty wire / ワイヤーさび有

5 section crane / 5セクションクレーン仕様

Defective winding system / 過巻装置不良

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4D32

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & blade cylinders / ブーム、ブレードシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

書類なし

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**