



Inspection Report

(査定書)

WELDER (溶接機)

Model BLW-280SS

Serial 4642853

Hour 5,098 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted /リペイント

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D850 #767207

■ Generator (発電装置)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery /バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**