



Inspection Report (査定書)

AERIAL PLATFORM (高所作業機械)

Model	NUL060-2
Serial	6NU189
Hour	4,347 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, repainted all over / 全体にキズ、リペイント

Specified painting / 指定色

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Maximum elevation: 6,250mm / 作業底高 : 6, 250mm

Maximum weight: 150kg / 最大積載 : 150kg

Turned on overheat notice light / オーバーヒート警告ランプ点灯

■ Engine (エンジン)

KUBOTA D1105

Overheat / オーバーヒート跡あり

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Rubber shoe / ラバーシュー

■ Raising Equipment (上昇装置)

■ Platform (プラットフォーム)

Repainted all over / 全体にリペイント

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from platform tilt cylinder / プラットフォームチルトシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**