



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 324DL

Serial BYE00202

Hour 22,623  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty & scratched all over / 全体にキズ、錆有

Cracked front glass / フロントガラスひび割れ有

Damaged seat / シート破損有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

High-Cabin spec / ハイキャビン仕様

Lifting magnet spec (1,380) / リフティングマグネット仕様(1,380)

## ■ Engine (エンジン)

CAT C7

Fuel leakage inside radiator / ラジエター内に軽油混入有

Possible damages on engine block / エンジンブロック損傷の可能性あり

Blowby / ブローバイ有

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

## ■ Swing (旋回台)

Little loose / 少しガタ有

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダー油漏れ

Engine oil leakage from engine bottom / エンジン下部よりエンジンオイル漏れ有

HYD. Oil leakage from around main pump / メインポンプまわりからハイdraulicオイル漏れ有

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**