



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 308CSR

Serial CRW01899

Hour 3,554  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、錆、リペイント有

Bent on arm's tip / アーム先端曲がり有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cracked blade / ブレードにひび割れ有

With multi-lever / マルチレバー付き

Arm crane spec / アームクレーン付き

## ■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4M40

Oil leakage around head cover / エッドカバーまわり油漏れ有

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450G

Rubber pad spec / ラバーパット仕様

Worn all over / 全体に摩耗有

## ■ Swing (旋回台)

Little loose / 少しガタ有

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from arm cylinder / アームシリンダー油漏れ有

## ■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**