Inspection Report
(査定書)
MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model	PC30UU-3	
Serial	14654	
Hour	1,633	☐ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、リペイント

Worn seat / シート摩耗

Worn bucket / バケット摩耗

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP / キャノピー仕様

Damaged acrylic plate on right side of operator's seat / 運転席右側のアクリル板破損

■Engine (エンジン)

KOMATSU 3D84E

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Rubber shoe / ラバーシュー

■Swing (旋回台)

■Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm, offset cylinders / ブーム、アーム、オフセットシリンダーオイル漏れ

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Unable to identify the chassis number / シリアル刻印不鮮明

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。