



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model EX120-2

Serial 36311

Hour 5,028 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched, Bent / 錆び、キズ、曲がりあり

Torned cabin's ceiling / キャビン内天井に剥がれあり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With Pipe cram arm & Cramshell bucket / 別途、パイプクラムアーム、クラムシェルバケット有

With extra breaker / 別途、ブレーカー有

Slide cabin spec / スライドキャビン仕様

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4BD1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

■ Swing (旋回台)

Little loose / 少しガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**