



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 330D

Serial KAB00155

Hour 10,575 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆有

Repaired crack on boom / ブームにクラック補修跡有

Reinforced arm's tip / アーム先端に補強有

Missing floor glass / フロアガラス欠品

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Worn bucket, Cracked / バケット摩耗、ひび割れ有

■ Engine (エンジン)

CAT C9

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from main pump / メインポンプ油しみ有

Oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油漏れ有

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**