



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ02047

Hour 12,953 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン仕様

With multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

CAT C4.2

■ Hydraulic (油圧)

Weak / 弱い

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm, & bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**