



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312D

Serial FBJ02047

Hour 12,953 ☐ Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Arm crane spec / アームクレーン仕様

With multi-lever / マルチレバー付き

## ■ Engine (エンジン)

CAT C4.2

## ■ Hydraulic (油圧)

Weak / 弱い

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Worn all over / 全体に摩耗有

## ■ Swing (旋回台)

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom, arm, & bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダー油漏れ

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**