



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model HD820V

Serial 5232

Hour 5,128 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted all over / 全体にリペイント有

Arm' tip is reinforced / アーム先端に補強有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Two-way piping spec / 共用配管仕様

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 4M50

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗あり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around HYD. Oil tank, Need repair / ハイdraulicオイルタンクまわりから油漏れ有、要修理

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**