



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model 312E

Serial GAC02090

Hour 16,629 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Reinforced arm's tip / アーム先端に補強有

Rusty track frame / トラックフレームに錆有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Two-way piping / 共用配管付き

■ Engine (エンジン)

CAT C4.4 ACERT

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn out all over / 全体に摩耗激しい

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダー油漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**