



# Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model ZX480LCK-3

Serial 24416

Hour 8,503  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、サビ多い

Repaired crack on boom / ブームにクラック補修跡有

Reinforced arm / アーム補強有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

ARM length 3,400mm

Bucketless / バケットなし

2-piece boom spec / 2ピースブーム仕様

5 piping spec / 5本配管仕様

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 6WG1

Blowby / ブローバイ有

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

## ■ Swing (旋回台)

Little loose / 少しガタ有

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり油漏れ有

Oil leakage from boom, arm, bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダー油漏れ有

## ■ Notes (特記事項)

Repaired mark on bucket cylinder / バケットシリンダー補修跡有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**