



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	D61PX-24
Serial	40933
Hour	3,704 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

PAT blade spec / PATブレード仕様

Adblue spec / アドブルー仕様

■ Engine (エンジン)

SAA6D107E-3 #26696916

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

850LGP

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**