



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	311FLRR
Serial	JFT00148
Hour	29,269 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、サビ激しい

Worn seat / シート摩耗有

Reinforced arm / アームに補強有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Bucketless / バケットなし

Two-way piping / 共用配管付き

Multi-lever / マルチレバー付き

■ Engine (エンジン)

CAT C3.4B

Major blowby / ブローバイ多い

Bad engine starting / エンジンのかかり悪い

■ Hydraulic (油圧)

Little loose / 少し弱い

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

500G

Worn all over / 全体に摩耗有

Waste stuck between links / リンクにごみ詰まり有

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Warning appearing on monitor regarding engine / モニターにエンジン関連異常警告あり

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**