



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	PC78US-6N0
Serial	11286
Hour	9,100 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Worn bucket / バケット摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Crane(DEFECTIVE) / クレーン仕様(作動不良)

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D95LE

EPA Sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from boom, arm, bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダー油滲み

Engine oil leakage / エンジンオイル漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**