



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SK09LC-N2

Serial LL-01714

Hour 4,522 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Specified color / 指定色

Rusty all over/全体にサビ多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

16m Super long spec/16m スーパーロング仕様

■ Engine (エンジン)

mitsubishi 6D15 #642207

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダー油漏れ

Oil leakage from oil cooler/オイルクーラー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**