



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	336FL
Serial	DSW20007
Hour	6,369 ☒ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty all over / 全体にキズ、錆有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

HYD. Coupler spec / 油圧式カブラー付

With multi-lever/マルチレバー付

■ Engine (エンジン)

CAT C9.3 #SYE24952

EPA sticker / EPAステッカー付

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

700G

Patched track frame/トラックフレームにパッチあり

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**