



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model LK50Z

Serial RX00102

Hour 4,062 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted/リペイント

Damaged seat/シート破損

Very corroded all over/全体に腐食多い

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TN84-TLRYW #12066

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

Parking brake failure/パーキング不良

■ Tire (タイヤ)

15.5/60-18

Summer tire/夏タイヤ

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from mission/ミッション油漏れ

Oil leakage from steering cylinder/ステアリングシリンダー油漏れ

Minor leakage from engine/エンジンしみ

■ Notes (特記事項)

Unidentified engraved number/刻印不明

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**