



Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model	BD2G
Serial	2B001536
Hour	79 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty all over/全体にサビ多い

Damaged seat/シート破損

Weld mark on frame/フレームに溶接の跡あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With winch/ウインチ付

With canopy/キャノピー付

PAT blade spec / パットブレード仕様

■ Engine (エンジン)

mitsubishi S4E #108567

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

300G Dry land shoe/300G 乾地シュー

With cleat/滑り止め付

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift cylinder/リフトシリンダー油漏れ

Oil leakage from HYD.hose/油圧ホース油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**