



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SK200-6

Serial YN07-32976

Hour 6,857 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Patched boom & arm / ブーム、アームにパッチ有

Dents on Right-rear upper frame / 右後方アッパーフレームへこみ有

Worn seat / シート摩耗

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Rolling spec / ローリング仕様

5 piping spec / 5本配管仕様

Damaged bucket / バケット破損

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 6D34

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

Worn all over / 全体に摩耗

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタあり

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from main pump / メインポンプ油漏れ有

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**