



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D85A-21

Serial 36283

Hour 4,879  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Worn seat / シート摩耗

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CNP spec / キャノピー仕様

Angle blade spec / アングルブレード仕様

With multi-ripper / マルチリッパ付き

## ■ Engine (エンジン)

KOMATSU 6D140

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

560G

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from lift cylinder / リフトシリンダー油漏れ

Diesel oil leakage around fuel injection pump / 燃料噴射ポンプまわり軽油漏れ有

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Stuck brake pedal / ブレーキペダル固着

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**