



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	EX200-3
Serial	14C-83188
Hour	9,034

Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Specified painting / 指定色

Rusty all over / 全体にサビ

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With 5 piping / 5本配管付

Cabin angle adjument spec / ローリング仕様

Worn bucket / バケット摩耗有

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6BD1 #755738

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom & arm cylinders / ブーム、アームシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Missing serial plate / コーションプレート欠品

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.

この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではありません。