



# Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model EX55UR-3

Serial 6111

Hour 6,770  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Very loose boom, arm, bucket / ブーム、アーム、バケットがた多い

Worn seat / シート摩耗

Patched arm tip / アーム先端にパッチ

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec / キャビン仕様

Missing floor glass window / フロアガラス欠品

Worn bucket / バケット摩耗

## ■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE1

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn out rubber shoe / ラバーシュー摩耗激しい

Several jumping pins / コマとび多数あり

## ■ Swing (旋回台)

Very loose / ガタ多い

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油漏れ激しい

Oil leakage from arm cylinder / アームシリンダー油漏れ

Oil leakage around main pump / メインポンプまわり油漏れ

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**