



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model	PC220-5
Serial	37175
Hour	9,094 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い
Bent upper frame / アッパーフレーム曲がり有
Heavily corroded covers / カバー類、腐食多い
Welded & reinforced arm / アームに溶接補修、補強有
Heavy damage on HYD. Hose / 油圧ホース劣化激しい

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With piping / 配管付き
With 2 extra shoe link assey(600G) / 別途、シューリンクアッサー(600G)2個有
With LCD. Monitor / 液晶モニタ不良
Worn bucket / バケット摩耗

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SA6D95L-1
Thick white exhaust / 排気白煙非常に多い
Major coolant leakage / 冷却水もれ激しい

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

600G
Worn out all over / 全体に摩耗激しい
Missing shoe plates, bent / シュープレート欠品、曲がり多数

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタあり

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage boom & bucket cylinders / ブーム、バケットシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換
Missing serial plate / コーシオンプレート欠品

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**