



Inspection Report

(査定書)

GENERATOR (発電機)

Model DCA-60ESI

Serial 3711665

Hour 35,106 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Scratched, Rusty all over / 全体にキズ、錆有

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

ISUZU 6BG1 #141023

■ Generator (発電装置)

60kVA

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**