



Inspection Report (査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model	FD20-10
Serial	226076
Hour	5,967 <input type="checkbox"/> Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

Bumps on engine cover / エンジンカバーへこみ有

Damaged seat / シート破損

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With hinge / ヒンジ付

Maximum elevation 3m / 最大揚高 3m

Manual shift / マニュアルシフト

■ Engine (エンジン)

KOMATSU 4D95S

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

■ Lift (リフト)

■ Tire (タイヤ)

Front 5.50-15

Worn all over / 全体に摩耗有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダー油漏れ

Minor oil leakage from hinge cylinder / ヒンジシリンダー油にじみ

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**