



# Inspection Report

(査定書)

GRADER (グレーダー)

Model MG230

Serial 2GA00990

Hour 1,168  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆多い

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

With scarifier / スカリ付

Blade width 3,100mm / ブレード幅 3,100mm

## ■ Engine ( エンジン )

mitsubishi 6D31-044098

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

## ■ Tire ( タイヤ )

11.00-20

Cracked and worn all over / 全体に摩耗、ひび割れ有

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Repaired oil cooler / オイルクーラー補修箇所あり

Oil leakage from blade slide & tilt cylinders / ブレードスライド、チルトシリンダー油漏れ

Minor oil leakage from control valve / コントロールバルブ油しみ

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / バッテリー要交換

書類有(車検R6.5)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**