



Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model WA350-3E

Serial 50448

Hour 29,335 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, scratched, rusty / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Specified painting / 指定色

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Processed bucket / バケットに加工あり

Worn pin bush / ピンの摩耗あり

Rops cabin spec / ロップスキャビン仕様

■ Engine (エンジン)

KOMATSU SA6D108E-2 #23218

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

20.5-25

Worn tires / タイヤの摩耗あり

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**