



Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model SH55U-2

Serial 055U2-1468

Hour 5,781 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Very rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆激しい

Patched arm / アームにパッチ有

Damaged CABIN, Difficulty on door opening-closing / キャビンダメージ、ドア開閉不良

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

CABIN / キャビン仕様

■ Engine (エンジン)

ISUZU 4LE1

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn rubber shoe / ラバーシュー摩耗

■ Swing (旋回台)

Loose / ガタ有

■ Oil Leakage (油漏れ)

Oil leakage from boom cylinder / ブームシリンダー油漏れ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

Defective dynamo, Unable to operate while battery is dead / ダイナモ不良の為、バッテリーあがっていると、動作できない

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**