



Inspection Report

(査定書)

GRADER (グレーダー)

Model MG330

Serial 3GA00567

Hour 9,400 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Damaged seat/シート破損

Damaged cabin ceiling /キャビン天井破損

Damaged cabin glass/キャビンガラス破損

Damaged rear-view mirror/ミラー破損

Damaged doorknob/ドアノブ破損

Missing rear-view mirror/後部ミラー欠品

With out scarifier/スカリ無し

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Blade width 3700mm/ブレード幅 3700mm

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI 6D16 770090

■ Hydraulic (油圧)

■ Running (走行)

■ Tire (タイヤ)

14.00-24

Summer tire/夏タイヤ

Cracked/ひび割れ劣化

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor leakage from blade cylinder/ブレードシリンダー滲み

Minor leakage from circle cylinder/サークルシリンダー滲み

Minor leakage from steering cylinder/ステアリングシリンダー滲み

■ Notes (特記事項)

書類なし

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**