



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D21A-8E0

Serial 90446

Hour 1,514  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Scratched, Repainted all over / 全体にキズ、リペイント

Missing track frame fixing bolt, Need replacement / **トラックフレーム固定ボルト欠損、要取り付け**

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

CNP spec / キャノピー仕様

PAT blade spec / パットブレード仕様

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU 4D94

EPA sticker / EPAステッカー付

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

Rubber shoe / ラバーシュー仕様

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / **バッテリー要交換**

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**