



# Inspection Report

(査定書)

MINI EXCAVATOR (ミニショベル)

Model SK15SR

Serial PU06200

Hour 4,411  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Rusty, Scratched all over / 全体にキズ、錆有

## ■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Missing CNP / キャノピー欠品

## ■ Engine (エンジン)

YANMAR 3TNA72

## ■ Hydraulic (油圧)

## ■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Rubber shoe spec / ラバーシュー仕様

Worn out right sprocket / 右スプロケット摩耗激しい

## ■ Swing (旋回台)

Loose / がた有

## ■ Oil Leakage (油漏れ)

Major oil leakage from swivel joint / スイベルより油漏れ激しい

## ■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**