



Inspection Report

(査定書)

GENERATOR (発電機)

Model DA-3100SSEIV

Serial 5804203

Hour 92 Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Good condition / 良好

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

■ Engine (エンジン)

KUBOTA Z402

■ Generator (発電装置)

Confirmed operation / 稼働確認済

■ Oil Leakage (油漏れ)

■ Notes (特記事項)

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**