Inspection Report
(査定書)
CARRIER DUMP (キャリアダンプ)

Model	C50R-5	
Serial	50763	
Hour	1,897	☑ Confirm

■Appearance & Oparator Room (外観及び操縦席)

■Equipment & Attachments (装備品・付属品)

Cabin spec / キャビン仕様

Without Air conditioner / エアコンなし

■Engine (エンジン)

YANMAR　4TNV94CHT　#01817

■Hydraulic (油圧)

■Undercarriage & Running (走行及び足回り)

450R

Cracked rubber shoe / ラバーシューひび割れ有

■Loading Platform (荷台)

180 degree turn (Confirmed Operation) /180度旋回(作動確認済)

■Oil Leakage (油漏れ)

■Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, We are not responsible for actual conditions of machine.
この査定書はあくまで参考資料です、実際の機械のコンディションを保障するものではございません。