



Inspection Report

(査定書)

EXCAVATOR (油圧ショベル)

Model SK135SR-2

Serial YY05-12975

Hour 8,569 ☐ Confirm

■ Appearance & Operator Room (外観及び操縦席)

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Damaged cover / カバーの損傷あり

Damaged seat / シートの損傷あり

Reinforced arm / アームに補強あり

Worn bucket / バケットの摩耗あり

■ Equipment & Attachments (装備品・付属品)

With 2-way piping / 共用配管付き

With multi-lever / マルチレバー付き

Long arm spec / ロングアーム仕様

■ Engine (エンジン)

MITSUBISHI D04FR #002615

■ Hydraulic (油圧)

■ Undercarriage & Running (走行及び足回り)

Worn each parts / 各部の摩耗あり

500G

With rubber pad / ラバーパッド摩耗

■ Swing (旋回台)

■ Oil Leakage (油漏れ)

Minor oil leakage from boom, arm, bucket cylinders / ブーム、アーム、バケットシリンダーオイルしみ

■ Notes (特記事項)

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**