



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D21P-8EO

Serial 90995

Hour 1,276 ☒ Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Damaged seat/シート破損

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

Blade width 2,560mm/ブレード幅 2,560mm

Pat blade spec/パットブレード仕様

CNP spec / キャンピー仕様

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU 4D94LE #02697

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

LGP shoe/湿地シュー

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor leakage from lift cylinder/リフトシリンダー滲み

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery/バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**