



# Inspection Report

(査定書)

BULL DOZER (ブルドーザー)

Model D21PX-8E0

Serial 91188

Hour 669  Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

With canopy/キャノピー付

Damaged seat/シート破損

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

Blade width 2,560mm/ブレード幅 2,560mm

Pat blade spec/パットブレード仕様

## ■ Engine ( エンジン )

KOMATSU 4D94LE #02883

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Undercarriage & Running ( 走行及び足回り )

LGP shoe/湿地シュー

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor leakage from tilt cylinder/チルトシリンダー滲み

## ■ Notes ( 特記事項 )

Need replacement battery / バッテリー要交換

建機工譲渡書有

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**