



# Inspection Report

(査定書)

WHEEL LOADER (ホイールローダー)

Model 950GC

Serial M5T01685

Hour 8,304 ☐ Confirm

## ■ Appearance & Operator Room ( 外観及び操縦席 )

Repainted, rusty, scratched / リペイント、錆、傷あり

Worn bucket / バケットの摩耗あり

## ■ Equipment & Attachments ( 装備品・付属品 )

AdBlue spec / アドブルー仕様

## ■ Engine ( エンジン )

CAT C7.1 #D8T48585

With EPA sticker / EPAステッカー付

## ■ Hydraulic ( 油圧 )

## ■ Running ( 走行 )

## ■ Tire ( タイヤ )

Worn each tires / 各タイヤの摩耗あり

23.5R25

## ■ Oil Leakage ( 油漏れ )

Minor oil leakage from bucket cylinder / バケットシリンダー油滲み有

Oil leakage from steering cylinder / ステアリングシリンダー油漏れ有

## ■ Notes ( 特記事項 )

建機工譲渡書有

Need replacement battery / バッテリー要交換

This report is only for your reference, **We are not responsible for actual conditions of machine.**

この査定書はあくまで参考資料です、**実際の機械のコンディションを保障するものではありません。**